

- **Registros de Instalaciones Industriales**

GUÍA DEL REGISTRO INICIAL DE INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, CENTROS DE TRABAJO E INSTALACIONES INDUSTRIALES.
(Registros Guía 1)

Para realizar el registro adecuadamente del personal y sus datos de:

- **DEPENDENCIAS,**
- **CENTROS DE TRABAJO,**
- **INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PROCESO O DE SERVICIO**

Imprima esta guía, consúltela y después efectúe el registro.

Para registrar al personal responsable del Programa de la Administración Pública Federal (**APF**), éste se clasificó con la misma estructura orgánica de su Administración, definiéndose como **Organismos** a sus propias instituciones que la conforman:

- Petróleos Mexicanos (**PEMEX**)
- Comisión Federal de Electricidad (**CFE**) y

COMITÉ INTERNO DE AHORRO DE ENERGÍA

El Protocolo de Actividades establece que cada **Dependencia y Entidad** debe integrar un **Comité Interno de Ahorro de Energía (CIAE)**, con:

- Un Presidente de alto rango dentro de la dependencia o entidad (oficial mayor o equivalente),
- Un asesor (órgano de vigilancia), responsable del manejo de los recursos humanos, materiales y servicios generales, así como
- Un Funcionario Representante de la institución, quien fungirá como enlace ante la **CONUEE** (con nivel de director de área, equivalente o superior).
- Responsables Técnicos (de las Instalaciones Industriales en este caso)

Sus funciones serán:

1. Dar de alta al sistema de las Instalaciones Industriales ante la **CONUEE**
2. Acreditar al Funcionario Representante;
3. Definir las directrices internas;
4. Elaborar los informes y dar seguimiento a las medidas tecnológicas y operativas en eficiencia energética.

Los presidentes de cada **CIAE** de las dependencias o entidades, informarán por escrito a la **CONUEE** de su conformación, bajo un formato preestablecido.

El oficio debe imprimirse en hoja(s) membretada(s) y dirigido a:

LIC. EMILIANO PEDRAZA HINOJOSA
Director General de la CONAE
Río Lerma 302, Quinto Piso, Colonia Cuauhtémoc,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

Los Funcionarios Representantes deberán notificar a la **CONUEE** vía correo electrónico, en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, de la conformación de su **CIAE**.

Para elaborar este oficio, se debe descargar el formato preestablecido que estará disponible en el Sitio www.conuee.gob.mx, Sección Gobierno / Sección Administración Pública Federal.

GUIA DEL REGISTRO INICIAL DE INFORMACIÓN DE LA DEPENDENCIA, CENTRO DE TRABAJO E INSTALACIONES INDUSTRIALES

REGISTROS DE DEPENDENCIAS

Cada **Organismo** debe Supervisar la formación de Subcomités de Ahorro de Energía en las **Dependencias**, para la operación adecuada del Programa.

A su vez, debe registrar la **Ubicación** y al **Responsable** de cada **Dependencia** en el Programa, a través del Sitio en Internet de la **CONUEE**.

Se define como **Dependencias** en el Programa, las que corresponden a cada **Organismo**:

- PEMEX Corporativo,
- PEMEX Petroquímica,
- PEMEX Refinación,
- PEMEX Gas y Petroquímica Básica,
- PEMEX Exploración y Producción y
- Comisión Federal de Electricidad
- Liconsa
- Exportadora de Sal

REGISTROS DE CENTROS DE TRABAJO

Los **Centros De Trabajo** corresponden al siguiente nivel jerárquico, de acuerdo al organigrama de la **Dependencia**.

Cada **Dependencia** debe Supervisar la formación del Subcomité de Ahorro de Energía en cada **Centro de Trabajo**, para la operación adecuada del Programa.

Asimismo el Responsable de la **Dependencia** debe registrar la **Ubicación** y al **Responsable** del **Centro de Trabajo** en el Programa a través del Sitio en Internet de la **CONUEE**.

Los **Centros de Trabajo** pueden ser:

- Los Complejos Petroquímicos
- Las Refinerías
- Las Gerencias de Almacenamiento y Distribución
- Los Complejos Procesadores de Gas
- Los Sectores
- Las Gerencias
- Las Regiones
- Las Centrales de CFE
- Las Centrales de LyFC y
- todas aquellas que apliquen al Programa.

REGISTROS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES

Las **Instalaciones Industriales** se definen conforme al siguiente nivel jerárquico, de acuerdo al organigrama del **Centro de Trabajo**.

Cada **Centro de Trabajo** debe Supervisar la formación del Subcomité de Ahorro de Energía en las **Instalaciones Industriales**, para la operación adecuada del Programa.

Además, el Responsable del **Centro de Trabajo** debe registrar la **Ubicación** y al **Responsable** de cada **Instalación Industrial** en el Programa a través del Sitio en Internet de la **CONUEE**.

Para registrar cada **Instalación Industrial**, ésta debe de clasificarse en función a su **Actividad Sustantiva**.

Actividad Sustantiva.- El producto o servicio que se genera mediante un proceso para cumplir el objetivo de la **Instalación Industrial**, estas pueden ser de dos tipos:

Instalación Industrial de Proceso:

- Cuando su actividad sustantiva es: producir un producto derivado del petróleo (gas, petroquímico o de refinación); generación y venta de electricidad.

Instalación Industrial de Servicio:

- Cuando su actividad sustantiva es generar un servicio auxiliar: vapor; electricidad; agua de enfriamiento; agua de servicios; aire de instrumentos para abastecer, a las plantas de proceso, sus requerimientos energéticos.

La información que se debe de Registrar en la **Instalación Industrial** es:

1. Seleccionar el Tipo de Instalación
2. Ubicación de la Instalación
3. Responsable de la Instalación

SECUENCIA PARA EFECTUAR EL REGISTRO AL "PROGRAMA APF" EN INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA WEB DE CONUEE

REGISTRO INICIAL DE LA DEPENDENCIA

El **Organismo** debe nombrar y registrar a cada una de sus **Dependencias**, siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingrese al Sitio de Internet de la **CONUEE**
<http://www.conuee.gob.mx>
2. Accese a la sección de Gobierno
3. Accese a la sección de Administración Pública Federal
4. Accese a la sección de Administración Pública Federal 2009
5. Accese al Programa de APF para Instalaciones Industriales
6. Accese a la sección de Registros de Instalaciones Industriales
7. Continúe a la sección de registros
8. Accese a la sección Registro de Información
9. Accese al Menú Principal
10. Ingrese Clave y Contraseña de la **Dependencia**, entrará a un Menú de **Dependencias**
11. Seleccione -Registro de Datos Generales de la **Dependencia**-
12. Ingrese la información del Responsable y Ubicación de la **Dependencia**
13. Guarde su Información
14. Se enviará un correo electrónico a la **Dependencia** que fue registrada, incluyendo Clave y Contraseña.

NOTA: Para realizar algún cambio en alguno de los **Datos Generales de la Dependencia**, así como **Información** acerca del **Responsable** y/o **Ubicación de la Dependencia** dirigirá, estos cambios a través de un e-mail a ind@conuee.gob.mx mencionando **dice" " y cambiar por "....."**

REGISTRO INICIAL DEL CENTRO DE TRABAJO

1. Ingrese al Sitio de Internet de la **CONUEE**
<http://www.conuee.gob.mx>
2. Accese a la sección de Gobierno
3. Accese a la sección de Administración Pública Federal
4. Accese a la sección de Administración Pública Federal 2009
5. Accese al Programa de APF para Instalaciones Industriales
6. Accese a la sección de Registros de Instalaciones Industriales
7. Continúe a la sección de registros
8. Accese a la sección Registro de Información
9. Accese al Menú Principal
10. Ingrese Clave y Contraseña de la **Dependencia**, accederá a un Menú de **Dependencias**
11. Seleccionar -Registro de Datos Generales del **Centro de Trabajo**-
12. Ingresar la información del Responsable y Ubicación del **Centro de Trabajo**.
13. Guarde su Información
14. Se enviará un correo electrónico al **Centro de Trabajo** que fue registrado incluyendo Clave y Contraseña del Centro.

NOTA: - Para realizar algún cambio en alguno de los **Datos Generales del Centro de Trabajo**, así como **Información** acerca del **Responsable** y/o **Ubicación del Centro de Trabajo** dirigirá, estos cambios a través de un e-mail, el responsable de la **Dependencia** del **Centro de Trabajo** a ind@conuee.gob.mx mencionando **dice" " y cambiar por "....."**

- En caso de requerirse la baja del registro de algún **Centro de Trabajo**, dirigirá un oficio autorizado por el responsable de la Dependencia a esta Comisión indicando el caso y motivo para eliminar dicho Registro

REGISTRO INICIAL DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL DE PROCESO Y DE SERVICIO

1. Ingrese al Sitio de Internet de la **CONUEE**
<http://www.conuee.gob.mx>
2. Accese a la sección de Gobierno
3. Accese a la sección de Administración Pública Federal
4. Accese al Programa de APF para Instalaciones Industriales
5. Accese a la sección de Administración Pública Federal 2009
6. Accese a la sección de Registros de Instalaciones Industriales
7. Continúe a la sección de registros
8. Accese a la sección Registro de Información
9. Accese al Menú Principal
10. Ingrese Clave y Contraseña del **Centro de Trabajo**, accederá al Menú del **Centro de Trabajo**.
11. Seleccionar -Registro de Instalaciones Industriales de Proceso ó de Servicio, según su caso.
12. Ingrese la información que se le solicita sobre la Instalación
13. Guarde su Información
14. Se enviará un correo electrónico a la **Instalación Industrial de Proceso ó de Servicio** que fue registrada incluyendo Clave y Contraseña de la Instalación.

NOTA: - Para realizar algún cambio en alguno de los **Datos Generales de la Instalación Industrial ó de Servicio**, así como **Información** acerca del **Responsable** y/o **Ubicación de la Instalación Industrial** dirigirá, estos cambios a través de un e-mail, el responsable del **Centro de Trabajo** de la **Instalación Industrial** (sea **Proceso** ó **Servicio**) a ind@conuee.gob.mx mencionando **dice" " y cambiar por "....."**

- En caso de requerirse la baja del registro de alguna **Instalación Industrial** dirigirá un oficio autorizado por el responsable del **Centro de Trabajo** a esta Comisión indicando el caso y motivo para eliminar dicho Registro.

- En caso de existir un error en la inclusión de algún dato técnico como Indicadores de Consumo de Energía, Eficiencia de Equipos, etc. dirigir un oficio autorizado por el responsable del **Centro de Trabajo** a esta Comisión indicando **dice" " y cambiar por "....."**

--